

光る点字(警告)ブロックのフラッシュドット


フラッシュドット施工方法

Flash News

vol.3-1

FlashTECH
株式会社厚生舎

コネクタ接続・テープ巻き



※コネクタを接続し自己融着テープを巻く作業は、電気工事士の作業です。

半割パイプ設置・モルタル止め





※半割パイプには水抜き用に穴をあけて下さい。(10cm間隔程度)

フラッシュドット設置



地中イメージ



※記載されている施工方法及び部材はあくまで一例であり、周囲の環境により異なる場合がございます。